

**Interventi di ripristino della funzionalità del derivatore della nuova galleria Spinelli –  
CUP F95B20000070002.**

**CIG 89794425F3**

**PROCEDURA G00336**

**Avviso di rettifica disciplinare di gara.**

In riferimento all'oggetto, a seguito di un mero errore materiale nel disciplinare di gara, si è reso necessario apportare una rettifica al disciplinare di gara come di seguito specificato.

L'art. 9 Requisiti di capacità tecnica e professionale" il quale riportava:

**ART. 9 Requisiti di capacità tecnica e professionale.**

I soggetti interessati dovranno dimostrare la propria capacità tecnica con le modalità precisate dall'art. 86 del D.Lgs. 50/16 ed in particolare dovranno produrre: di aver eseguito negli ultimi 3 anni almeno una fornitura analoga per ente pubblico o privato.

Si rettifica come segue:

**ART. 9 Requisiti di capacità tecnica e professionale.**

I soggetti interessati dovranno dimostrare la propria capacità tecnica con le modalità precisate dall'art. 86 del D.Lgs. 50/16 ed in particolare dovranno produrre copia della Certificazione UNI EN ISO 9001 e della attestazione SOA per la categoria OG8.

Inoltre dovranno fornire prova di aver eseguito negli ultimi 3 anni almeno una fornitura analoga per ente pubblico o privato.

Si precisa che restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara e relativi allegati e si rende noto che, in considerazione della tempestività della presente rettifica, rimane invariato il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara fissato per il 30/12/2021.

La presente rettifica così come il disciplinare di gara rettificato, comprensivo della modifica dell'art. 9 come sopra specificato, soggiacciono alle stesse forme previste per la pubblicazione degli atti di gara originari.

**II RUP**

*Dott. Daniele Coppin*

